



WÓZKI TRANSPORTOWE

GLW 800

KARTA PRODUKTU

Glasslift – doświadczony zespół gotowy do współpracy

Glasslift to zespół operatorów, którzy każdego dnia podejmują się realizacji zadań związanych z montażem szkła, przenoszeniem stali, podawaniem elementów konstrukcyjnych. Każdy specjalista jest wykwalifikowany, dobrze zna sprzęt, na którym pracuje i w pełni angażuje się w powierzony projekt.

Mamy potrzebne kompetencje, wiedzę, przeszkolenie techniczne i przygotowanie merytoryczne, dlatego możesz nam zaufać!

Sprawdź pozytywne opinie, referencje i publikacje na nasz temat. Współpracuj z najlepszymi.

Wynajem i sprzedaż maszyn specjalistycznych

Jeżeli chodzi o wypożyczalnię, to oferujemy wynajem profesjonalnego sprzętu do transportu i montażu szkła w opcji krótko- lub długoterminowej. Jesteśmy dystrybutorem mini żurawi, dźwigów, ssawek, manipulatorów takich marek jak – **BG Lift, Smartlift, Schmalz, Paus, Cela, Unic, GGR Group, GLW**.

Dobieramy urządzenia, których pełen potencjał będziesz mógł wykorzystać w swojej firmie, podnosząc tym samym standard obsługi Twoich klientów.



DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Główna baza sprzętowa:
Rzgów koło Łodzi

Pozostałe bazy sprzętowe:
Warszawa, Gdańsk,
Poznań, Wrocław, Kraków,
Częstochowa, Katowice





MINI ŻURAWIE

Zaawansowane technologicznie, precyzyjne mini żurawie perfekcyjnie radzą sobie z bezpiecznym i dokładnym transportem szkła.



MANIPULATORY

Przenoszenie szyb od teraz stanie się szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze. Zastosuj nasze maszyny do prac wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podnieś standard świadczonych usług.



SSAWKI DO SZKŁA

Najlepszą niemiecką jakość i precyzję wykonania reprezentują pneumatyczne ssawki z naszego asortymentu.



ŻURAWIE DEKARSKIE

Żurawie dekarские wspierają szereg prac na wysokościach. Są one solidne, niezawodne, stabilne, komfortowe w obsłudze i zaawansowane pod względem technologicznym.



PODNOŚNIKI TYPU SPYDER

Podnośniki typu Spider są idealnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie są wąskie przejścia, czy niewielkie przestrzenie i wjazd pełnowymiarową maszyną jest niemożliwy.



WÓZKI TRANSPORTOWE

Wózki transportowe są wygodnym rozwiązaniem do przewożenia surowców, komponentów, czy wyrobów gotowych na krótkich dystansach, np. na placach manewrowych i załadunkowych.



TRANSPORTERY GĄSIENICOWE

Transportery gąsienicowe, Tracked Carriers to rewolucyjne transportery mogące przewozić różnego typu materiały.

Posiadają szeroką gamę akcesoriów ułatwiających pracę w poszczególnych branżach.



WÓZKI PODNOŚNIKOWE

Wózki podnośnikowe, Innowacyjna, opatentowana linia podnośników ręcznych zaprojektowanych w celu zapewnienia profesjonalnego i bezpiecznego podnoszenia ładunków w ograniczonych przestrzeniach.

OBŚŁUGIWANE BRANŻE



Szkło i stolarka
otworowa
Wsparcie przy
osadzaniu okien



Stal
Obsługa konstrukcji
ze stali



Linie produkcyjne
Prace w zakładach
produkcyjnych



Ograniczona
przeźrość
Wsparcie
kompaktowych
maszyn



Budownictwo
Wsparcie w pracach
budowlanych



Prace dekarские
i ciesielskie
Wsparcie przy
montażu
i remoncie dachu



Wentylacja,
klimatyzacja



 **Glasslift Sp. z o.o.**
95-100 Zgierz ul. Długa 15

 **+48 504 304 604**
 info@glasslift.pl

 [glassliftpolska](https://www.facebook.com/glassliftpolska)
 [glasslift.pl](https://www.instagram.com/glasslift.pl)

 [glasslift](https://www.youtube.com/glasslift)
 [glasslift](https://www.linkedin.com/glasslift)

GLW 800 wygodnie przewieziesz ładunki ważące nawet 800 kilogramów o formacie 6m x 3m. Wózek złożysz w kilka minut, bez konieczności użycia narzędzi. Natomiast po zakończonej pracy, bez trudu zdemontujesz poszczególne elementy i schowasz do auta.

Zadbaliśmy o solidność konstrukcji w każdym detalu, stąd pokrycie wykonane metodą ocynku ogniowego, chroniące przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Na uwagę zasługują też inne detale wózka transportowego, takie jak podwójne łożyskowanie w głowicy skrętnej kół wraz z uszczelnieniem, czy igietkowe łożyska.

» Waga:	82 kg
» Maksymalna nośność:	800 kg
» Szerokość przejazdu:	82 cm

- » Maksymalny udźwóg 800 kg
- » Maksymalny sprawdzony wymiar transportowanych tafl 6m x 3m
- » Waga wózka złożonego - 82 kg
- » Montaż i demontaż bez użycia narzędzi
- » Ocynk ogniowy gwarantujący trwałość konstrukcji
- » Podwójne łożyskowanie w głowicy skrętnej kół wraz z uszczelnieniem
- » Igietkowe łożyska
- » Opony pneumatyczne o wzmocnionej konstrukcji
- » Hamulec postojowy na każdym kole
- » Utwardzone panwie łożysk zapewniają łatwobieżność oraz wyjątkową trwałość
- » Gwarancja 24 miesiące



PRZEZNACZENIE

Wózek transportowy GLW 800 przeznaczony jest do transportu:

- » szkła
- » kamienia
- » płyt drewnianych
- » innych materiałów płytowych

DOSTARCZONY ZESTAW

Wózek składa się z:

- » 2 x część boczną
- » 3 x rurka łącząca

MONTAŻ WÓZKA

Do montażu wózka transportowego potrzebne są co najmniej dwie osoby

- » Umieść jedną część boczną (poz. 1) w pozycji pionowej.
- » Włóż rurkę łączącą (poz. 3) w jeden z otworów umieszczonych w części bocznej a następnie obróć pokrętło do mocowania rur łączących (Poz. 2)
- » Umieść drugą część boczną (poz. 4) w pionie pozycja
- » Wsuń rurkę w drugą część boczną w miejsce, odpowiadającej części pierwszej. Włożoną rurkę również zaciśnij pokrętłem do mocowania. Czynność powtórz dla wszystkich trzech rurek
- » Po zamontowaniu rurek we właściwych miejscach użyj pokręteł do mocowania, aby dostosować odległość między częściami bocznymi w zależności od wielkości transportowanego materiału
- » Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź ciśnienie w oponach i stabilność wózka transportowego



MIEJSCE NA NOTATKI:



KONSERWACJA I SERWIS

Tylko wykwalifikowany i wyznaczony personel może konserwować lub naprawiać wózek. W razie zauważenia nieprawidłowej pracy, któregoś z elementów skontaktuj się z producentem.

ŚRODKI OCHRONY I PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

- » Przed załadunkiem należy zawsze przeprowadzić kontrolę wzrokową wózka
- » Nośność wózka nie może zostać przekroczona.
- » Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony na obie strony
- » Przed przemieszczeniem wózka należy zabezpieczyć materiał do transportu
- » Przed rozładunkiem upewnij się, że wózek jest bezpiecznie zaparkowany (koła są zablokowane) i stoi równomiernie i czy ładunek nie jest uszkodzony
- » Podczas każdego postoju zablokuj koła hamulcami, aby uniemożliwić samoistne zsunięcie się wózka
- » Wózek transportowy najlepiej jest pchać. Kiedy jest ciągnięty, istnieje ryzyko stoczenia się wózka, co może skutkować uszkodzeniem towaru
- » Używaj wózka transportowego tylko na równym, twardym i nośnym podłożu
- » Podczas transportu poruszaj wózkiem na tyle wolno, aby można go było zatrzymać bez niebezpieczeństwa

ZACHOWANIE W PRZYPADKU AWARII

- » Natychmiast przerwij pracę w przypadku rozpoznawalnego zagrożenia.
- » Bezzwłocznie zgłaszaj wykryte defekty.
- » Naprawy powinny być wykonywane WYŁĄCZNIE przez wykwalifikowanego technika.

MIEJSCE NA NOTATKI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Glasslift Sp. z o.o.

95-100 Zgierz ul. Długa 15



+48 504 304 604



info@glasslift.pl



glassliftpolska



glasslift.pl



glasslift



glasslift

This image shows a blank sheet of white paper designed for handwriting practice. At the top, there are two large, light gray circular outlines, each partially cut off by the edge of the page. Below these circles, the entire page is filled with horizontal dotted lines, providing a guide for letter height and placement. The lines are evenly spaced and extend across the full width of the page.[illegible]



Glasslift Sp. z o.o.

95-100 Zgierz ul. Długa 15



+48 504 304 604



info@glasslift.pl



glassliftpolska



glasslift.pl



glasslift



glasslift